

NETWORK ANALYZER

EPM-07 / EPM-07S

Technical Data

Operating Voltage (Un)	: Please look behind the device.
Operating frequency (f)	: 45-65 Hz
Auxiliary supply Power Consumption:	< 4 VA
Measuring Input Power Consumption:	< 1VA
V _{In} (True RMS)	: 10-300 V AC 45-65 Hz. (L-L) : 10-500 V AC 45-65 Hz. (L-L)
I _{In} (True RMS)	: 0.05 - 5.5 A~ 2-120 A~ (for CT-25)
Measuring Range	: 10V...200 kV AC : 0...215 M (W,VA _r ,VA)
Class	: 999999999.9 kWh, kVArh
Voltage Transformer Ratio (Vtr)	: 1% ± 1 digit [(10%-110%) xFull Scale]
Current Transformer Ratio (Ctr)	: 0, 1 ... 4000,0
Max. Ctr x Vtr	: 1 ... 2000
Demand Time	: 40.000
Serial Interface (for EPM-07S)	: 1-60 min. (programmable) : MODBUS RTU (RS 485) Optically Isolated, programmable
Baud Rate (for EPM-07S)	: 2400-38400 bps
Address (for EPM-07S)	: 1-247
Parity (for EPM-07S)	: No, Odd, Even, 8 Data bits, 2 Stop Bits
Pulse Output	: NPN Transistor
Switch Period	: Min. 100 msec pulse period 80 msec pulse width
Operation Current	: Max. 50 mA
Operation Voltage	: 5....24 V DC, max. 30 VDC
Input	: 12...48 V AC / DC
Ambient Temperature	: -5°C; +50°C
Display	: Red LED Display
Dimensions	: PR-19, PK-26
Equipment Protection Class	: Double Insulation-Class II (□)
Box Protection Class	: IP 40 (front panel)
Box Material	: Non-flammable
Installation	: Panel Mounted (PR-19); Rail Mounted (PK-26)
Wire Crossection (for terminal)	: 2.5 mm ²
Weight	: 0.54 kg (PR-19) 0.50 kg (PK-26)
Installation Category	: Class III

Precautions For Installation and Safe Use

**⚠ In CT-25 (120A) compliant models, only CT-25 current transformer must be used.
Other type of CT's have a high risk to damage to device.**

Failure to follow those instructions will result in death or serious injury.

- Disconnect all power before working on equipment.
- When the device is connected to the network, do not remove the front panel.
- Do not try to clean the device with solvent or the like. Only clean with dry cloth.
- Verify correct terminal connections when wiring.
- Electrical equipment should be serviced only by your component seller.
- No responsibility is assured by manufacturer or any of its subsidiaries for any consequences arising out of the use of this material.
- Only for rack panel mounting.
- Fuse must be F type and limit value doesn't exceed 1A.

⚠ No responsibility is assured by the manufacturer or any of its subsidiaries for any consequences arising out of the use of this material.

ENTES Elektronik Cihazlar Imalat ve Ticaret A.S.

Address : Dudullu OSB; 1. Cadde; No: 23 34775 Umraniye - **ISTANBUL / TURKEY**

Tel: +90 216 313 01 10 **Fax:** +90 216 314 16 15 www.entes.com.tr



Factory Settings

Trago (Transformer) :

Ctr (Current Transformer Ratio) : 0001
trn (Turn number for CT-25 device) : 01
Utr (Voltage Transformer Ratio) : 0001,0
CAL (Calculation Method) : 1

Pin : 0000 (Not Activated)

RS-485 :

Adr (Address) : 1
Bau (Baud Rate) : 9600
PAr (Parity) : no

Eng Cnt :

E-1 (Energy Counter 1) : on
E-2 (Energy Counter 2) : on

PULSE :

rAt io (Ratio) : 1
o-1 (Output 1) : A-L
o-2 (Output 2) : r-L



dEt_i (Demand Time) : 15

NETWORK ANALYZER

EPM-07 / EPM-07S

General

EPM-07/07S is a microprocessor based device which was developed for measuring the parameters in an electrical network. Measured parameters are displayed in 4 displays separately. EPM-07S has a MODBUS serial communication interface.



Using of EPM-07/07S:
Parameters (V_N; V_{LL}; A; W; VAR; VA; COS_φ; kWh, kVArh) are monitored in L1, L2, L3 displays by pressing UP/DOWN buttons. Total Active (ΣW), Total Reactive Power (ΣVA_r), Total Apparent Power (ΣVA) and Frequency (Hz) values and average values of these parameters are monitored in 4th display.

Note: V_N or V_{LL} should be selected for displaying the frequency value.

Digital Inputs

EPM-07/07S has 2 digital inputs. Digital inputs have 2 functions:
- When a remote device has activated, situation of this device which is connected to the digital input, can be monitored according to data register (Battery, thermostat, circuit breaker and motor position).
- When the digital inputs have activated in Energy Count menu, device will control the Energy Counters (Example: It is used for measuring of energy separately at the using of network and generator).

Energy Pulse Outputs

EPM-07/07S has 2 Energy Pulse Outputs. These outputs give the pulses only for E-1 (Energy Counter).

Pul1 and Pul2: In "o-1 (Pulse1)", "o-2 (Pulse2)" menus which are in the pulse menu, device give pulse according to selected energy parameters as [Active energy (EA, A-L, A-E), Reactive energy (EA_r, r-L, r-E)].

Please refer to the pulse menu for the coefficients of energies.

Monitoring Min.- Max. and Max. Demand Values:

Min. and Max. values are defined for V_N, V_{LL}, A, W, VAR, VA, ΣW, ΣVA_r, ΣVA. Demand values are defined for A, W, VAR, VA, ΣW, ΣVA, ΣVA_r. If measured instant value is smaller than min. value which was stored before, it is stored as new min. value. If measured instant value is greater than max. value which was stored before, it is stored as new max. value. Demand value is the average value of the measured values in demand time (15 minutes). If one of defined parameters is displayed (ie, "W") when demand button is pressed min., max or demand values are displayed. When an undefined parameter is displayed (ie, "COS_φ") if demand button is pressed, instant value is continued to display.

H-L-M LEDs

H-L-M LEDs are dedicated to displaying the min., max. and max. demand values according to selected parameters.
H: Maximum Value, L: Minimum Value, M: Max. Demand Value

Calculation Methods for Active / Reactive Power Values
If the LED on the most right side blinks it represents that active power's / reactive power's direction is negative.

- There are two methods for calculating total active and total reactive powers :
1) Active / Reactive power can be calculated by summing import and export values and displaying as a single value.
2) Active / Reactive power can be calculated according to direction as import / export.

Note :

- 1) The dot at the most right digit of the fourth display (During ΣW is displayed) represents that displayed value is export active power value. Vice versa, displayed value is import active power value.
- 2) The dot at the most right digit of the fourth display (During ΣVA is displayed) represents that displayed value is capacitive reactive power value. Vice versa, displayed value is inductive reactive power value.
- 3) The displayed parameter will not change if power is off after 30 seconds of stand-by (ie, W).

Measured Parameters:

V _N (Phase Voltage)	Cos _φ	Hz (Frequency)
V _{LL} (Phase to Phase Voltage)	A (Power Current)	I _n (Neutral Current)
A (Phase Current)	AI (kWh) (Import Active Energy I)	ΣW (Total Active Power)
W (Active Power)	AE (kWh) (Export Active Energy)	ΣVAR (Total Reactive Power)
V _{Ar} (Reactive Power)	rl (kVArh) (Import Reactive Energy)	ΣVA (Total Apparent Power)
VA (Apparent Power)	VE (kVArh) (Export Reactive Energy)	ΣVA (Total Apparent Power)

FUNCTIONS OF BUTTONS

In the monitoring mode, it is used to pass between (V_N, V_{LL}, A, W, VAR, VA, COS_φ, kWh, kVArh) parameters.
At the programming mode, it provides to increase value of desired parameter and pass to the next menu.

In the monitoring mode, it is used to pass between (V_N, V_{LL}, A, W, VAR, VA, COS_φ, kWh, kVArh) parameters.
At the programming mode, it provides to decrease value of desired parameter and pass to the previous menu.

It is used for passing between the instant values such as. When it is pressed for 3 second, programming mode is entered. In the programming mode it is used for saving parameters and moving the sub menu.

In displaying mode, it is used for; passing the instant values which are displayed for min., max and demand values in displaying mode, turn back to the previous menu turn back to the previous digit, when changing the numerical values and quitting the programming mode without saving.

! If user password is activated and set button is pressed for 3 seconds, a pin code is required in order to enter to the menu.

Current Transformer Ratio Setup

(This menu is not available in the devices which are adapted with CT-25.)

In this menu, current transformer ratio is set between 1 - 2000.

Note: If the current transformer is not used between the system and EPM-07/07S, current transformer ratio is entered as '1'.

Example: If a current transformer which has a ratio of 250/5A is used between the system and EPM-07/07S; Current transformer ratio is entered as "50" (250/5).

SET Press SET button for 3 seconds (trA Fo menu is displayed)

Press SET button; trA Fo Ctr menu is displayed (In CT-25 adapted devices, trA Fo trn is displayed instead.)

SET (Note: trA Fo Utr menu can be displayed by scrolling the UP/DOWN buttons.)

trA **Fo** **Ctr** / **trn** / **Utr**

Press SET button. Blinking the first digit of displayed value appears. (trA Fo Utr menu can be programmed similarly.)

SET Enter the blinking digit value by scrolling UP/DOWN buttons. Switch to the other digits by using SET button, use ESC button to go to previous digit. After you entered the last digit press SET button. "Pn ACT of" is displayed. "on" can be selected by scrolling UP/DOWN buttons. (Data is entered but is not activated yet. For activating the new data please follow the below steps.)

SET Press ESC button one by one until "SAU E SET yES" is displayed.

Press SET button. When "SAU E SET yES" is displayed, if you press ESC button or choose "no" option instead of "YES" option by using UP-DOWN buttons, new data will be cancelled and previous value will be activated.

NETWORK ANALYZER EPM-07 / EPM-07S

trA Programming the Turn Number:

This menu is available for CT-25 adapted devices. User enter the turn number, which is the number of how many tour the current cable has rounded into the CT-25. Numbers can be selected between 1-20. Greater the number of turn means greater the accuracy.

trn	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I _n min(A)	2.00	1.00	0.66	0.50	0.40	0.33	0.28	0.24	0.22	0.20	0.18	0.16	0.15	0.14	0.13	0.12	0.11	0.11	0.10	0.10
I _n max(A)	120	60.0	40.0	30.0	24.0	20.0	17.1	15.0	13.3	12.0	10.9	10.0	9.23	8.57	8.00	7.50	7.05	6.66	6.31	6.00

Voltage Transformer Ratio Setup

In this menu, voltage transformer ratio is set between 0.1 - 4000.0.

Fo Note: If the voltage transformer is not used between the system and EPM-07/07S, voltage transformer ratio is entered as "1".
Example: If a voltage transformer which has a ratio of 34.5KV/100V is used between the system and EPM-07/07S; Voltage transformer ratio entered as 345, (34500/100)

Reactive Energy Calculation Method Setting

CRL Three different methods exist for reactive energy calculation in EPM-07/07S. Brief informations about these methods are explained in below table.

CLt Related values which must be entered in the menu are also indicated in the table in order to select reactive power calculation method for mechanical and digital energimeters.

Mechanical Energymeter	Digital Energymeter	Reactive Energy	Description
(Neutral connection of phases)	(Each phase separately)	(i)	i is the most preferred reactive power calculation method.
0	1	$\sum V_n I_n \sin(\phi_n)$	90° rotation of voltage vector and multiply with current
2	3	$\sum V_n I_n \sin(\phi_n)$	Total value of the multiplication of V_n and I_n values up to 19 harmonics. This calculation method is mostly preferred for network analyzers.
4	5	$\sqrt{S^2 - P^2}$	Power Triangle Method : According to this method; Q = $\sqrt{S^2 - P^2}$ Q : Reactive power, S: Apparent power, P: Active power

Press SET button for 3 seconds (trA Fo menu is displayed)

Press SET button (trA Fo Ctr menu is displayed)

By using UP-DOWN buttons, find "CAL CLt" [CRL] [CLt]

Press SET button.

By using UP-DOWN buttons, select energy calculation method.

Press SET button.

Press ESC button one by one until "SAU E SET yES" is displayed.

Press SET button. When "SAU E SET yES" is displayed, if you press ESC button or choose "no" option instead of "yES" option by using UP-DOWN buttons, new data will be cancelled and previous value will be activated.

Demand Time Setup:

[dE] [t]

In this menu,demand time is set between 1-60 minutes.

Press SET button for 3 seconds (trA Fo menu is displayed)

By using UP-DOWN buttons find "dE t" menu.

Press SET button (First digit blinks) [dE] [t]

By using UP-DOWN buttons, enter the value to the first digit.

Press SET button (Second digit blinks)

By using UP-DOWN buttons, enter the value to the second digit.

Press SET button, "dE t" is displayed. (Data is entered but is not activated yet. For activating the new data please follow the below steps.)

Press ESC button one by one until (SAU E SET yES) is displayed.

Press SET button. When "SAU E SET yES" is displayed, if you press ESC button or choose "no" option instead of "yES" option by using UP-DOWN buttons, new data will be cancelled and previous value will be activated.

Monitoring and Erasing of minimum, maximum and energy values:

[rES] [Et]

In this menu, values of min.,max, or energy counters are erased, it saves the instantaneously measured min. and max. values of EPM-07/07S into its memory. Please kindly look at to the section of **FUNCTIONS OF BUTTONS** for min., max. values.

Note : Measured electrical parameters which are saved to the memory are not affected from the electric interruptions. In the "rES Et" menu; when you quit from all menus, if you confirm the changes,min. and max. values of all parameters or energy counter values are erased at the same time.

For erasing the values of min. and max. or energy counter, In the measurement mode :

Press SET button for 3 seconds (trA Fo menu is displayed)

By using UP-DOWN buttons, find "rES Et" menu.

Press SET button, ("rES Et" menu is displayed)

By using UP-DOWN buttons, select which parameter you want to reset.

Press SET button

By using UP-DOWN buttons, if you want to delete the parameter select "yES" option otherwise select "no" option.


Press SET button. ("rES Et" is displayed)

Press ESC button one by one until (SAU E SET yES) is displayed.


Press SET button. When "SAU E SET yES" is displayed, if you press ESC button or choose "no" option instead of "yES" option by using UP-DOWN buttons, new data will be cancelled and previous value will be activated.

NETWORK ANALYZER EPM-07 / EPM-07S

PK 26 Box Connection Diagram




3 Phase neutral




3 Phase without neutral current input with Aron wiring configuration

(Device needs an external neutral connection to be supplied)



3 Phase without neutral



3 Phase without neutral current input with Aron wiring configuration

(Device needs an external neutral connection to be supplied)

*Available only for EPM-07S




Note: For CT-25 models:

k: When CT-25 is used, Red cable is connected to k terminal.

l: When CT-25 is used, Black cable is connected to l terminal.

NETWORK ANALYZER EPM-07 / EPM-07S

PR 19 Box Connection Diagram



*Available only for EPM-07S

Note: For CT-25 models:
k: When CT-25 is used, Red cable is connected to k terminal.
l: When CT-25 is used, Black cable is connected to l terminal.

NETWORK ANALYZER EPM-07 / EPM-07S

Pulse Menu

PUL In this menu, three parameters can be selected : "PUL SE rAt io", "PUL SE o-1", "PUL SE o-2"
SE If parameter is selected, Pulse ratio can be set as :
1, 10, 100 (wh/VArh); 1, 10, 100 (kWh/kVArh);
1 Mwh/MVarh.

PUL SE o-1 : If this parameter is selected, in every increase in output 1, one pulse is counted. Output 1 parameter can be set as :
ACt (Export/Import), A-I (Active Import), A-E (Active Export), rEA (Inductive / Capacitive), r-L (Reactive Inductive), r-C (Reactive Capacitive).

PUL SE o-2 : If this parameter is selected, in every increase in output 2, one pulse is counted. Output 2 parameter can be set as :
ACt (Export/Import), A-I (Active Import), A-E (Active Export), rEA (Inductive / Capacitive), r-L (Reactive Inductive), r-C (Reactive Capacitive).

Press SET button for 3 seconds (trA Fo menu is displayed)

By using UP-DOWN buttons, find "PULSE" menu.

Press SET button ("PUL SE rAt io" menu is displayed)

By using UP-DOWN buttons, select "PUL SE rAt io", "PUL SE o-1" or "PUL SE o-2".

Press SET button.

By using UP-DOWN buttons, select required parameter. **PUL SE**

Press SET button.

Press ESC button one by one until "SAU E SEt yES" is displayed.
Press SET button. When "SAU E SEt yES" is displayed, if you press ESC button or choose "no" option instead of "yES" option by using UP-DOWN buttons, new data will be cancelled and previous value will be activated.

Energy Counter (Eng Cnt) Menu

Eng [EPM-07/07S has 2 energy counters : Energy counter 1 (E-1), Energy counter 2 (E-2).]

Cnt [On : Activate "E-1 / E-2" counters for energy counting without depending on any parameter.]

E-1/E-2" has 4 parameters :

[On : Activate "E-1 / E-2" counters for energy counting without depending on any parameter.
E-1 : Activate "E-1 / E-2" counters, when digital input 1 is on (=1).
E-2 : Activate "E-1 / E-2" counters, when digital input 2 is on (=1).
E-2 : "E-1" does not count when "E-2" is activated. (Only for "E-1")
E-1 : "E-2" does not count when "E-1" is activated. (Only for "E-2")]

Note: Counting status is undefined if E-2 is selected on E-1 and if E-1 is selected on E-2. When the status is defined as above, both energy counters count while digital input is not on (=1), but if either one or both digital inputs are on (=1) then counters will not count.

Press SET button for 3 seconds (trA Fo menu is displayed)

By using UP-DOWN buttons, find "Eng Cnt" menu.

Press SET button ("Eng Cnt E-1" menu is displayed)

By using UP-DOWN buttons, select "E-1" or "E-2".

Press SET button.

By using UP-DOWN buttons, select "on", "i-1", "i-2" or "E-1 / E-2". **Eng Cnt**

Press SET button.

Press ESC button one by one until "SAU E SEt yES" is displayed.

Press SET button. When "SAU E SEt yES" is displayed, if you press ESC button or choose "no" option instead of "yES" option by using UP-DOWN buttons, new data will be cancelled and previous value will be activated.

User password Setup:

Pin In this menu user password is defined and activated.
You must define and activate a 4 digit user password for preventing device settings from the illegal usage.
There are 2 sub menus under the "Pin" menu.

Changing of User Password:

Pin This menu is used to change the user password.
Note: Factory default value for user password is "0000".

CHA

n9E To change the user password,
In the monitoring mode :

Press SET button for 3 seconds (trA Fo menu is displayed)

By using UP-DOWN buttons, find "Pin" menu.

Press SET button ("Pin ACT IUAT E" menu is displayed)

By using the UP-DOWN buttons, find "Pin CHANG E" menu.

By using UP-DOWN-SET buttons, enter the old password

By using UP-DOWN-SET buttons, enter the new password

By using UP-DOWN-SET buttons, re-enter the new password.

Press SET button, "Pin CHANG E" is displayed, (Data is entered but is not activated yet. For activating the new data please follow the below steps.)

Press ESC button one by one until "SAU E SET yES" is displayed.

Press SET button, When "SAU E SET yES" is displayed, if you press ESC button or choose "no" option instead of "yES" option by using UP-DOWN buttons, new data will be cancelled and previous value will be activated.

Activating the user password:

Pin This menu is used for activating the user password.
After the user password is activated, while the instant values are observed, user password is required in order to enter to the menu. If the wrong user password is entered, user can not enter to the menu.

ACT Note: Factory default value of user password is "0000"

IUA

EE

Press SET button for 3 seconds (trA Fo menu is displayed)

By using UP-DOWN buttons, find "Pin" menu.

Press SET button ("Pin ACT IUAT E" menu is displayed) **Pin ACT IUAT E**

Press SET button, First digit of the displayed value is blinking.

Enter the blinking digit value by scrolling UP/DOWN buttons.
Switch to the other digits by using SET button, use ESC button to go to previous digit. After you entered the last digit press SET button, "Pin ACT OF" is displayed. "on" can be selected by scrolling UP/DOWN buttons. (Data is entered but is not activated yet. For activating the new data please follow the below steps.)

Press ESC button one by one until "SAU E SET yES" is displayed.

Press SET button. When "SAU E SET yES" is displayed, if you press ESC button or choose "no" option instead of "yES" option by using UP-DOWN buttons, new data will be cancelled and previous value will be activated.

NETWORK ANALYZER EPM-07 / EPM-07S

Serial Communication (Available only for EPM-07S)

EPM-07S has MODBUS RTU communication protocol which is optically isolated. All measured parameters can be transferred to the computer. Transformer ratios and communication parameters can be set. Saved demand and energy values can be reset.

Parameter Settings

Address Parameters : Value can be enter between 001-247.

Baud Rate Parameters : Value can be selected as 2400, 4800, 9600,

19200 and 38400 bps.

Parity Parameters : "no", "odd" and "EUEn" can be selected.

Press SET button for 3 seconds (trA Fo menu is displayed)

Bu using UP-DOWN buttons, find "RS-485" menu.
r5 - 485

Press SET button ("Adr ESS" menu is displayed)

Find the menu which is programmed in Adr ESS / bAU d / PArity menus by scrolling UP-DOWN buttons.

Press SET button ("001 / 9600 / no" is displayed.)

Enter the value of related parameters by scrolling UP/DOWN buttons (001...247 / 2400...38400 / no, EUEn, odd).

Press SET button, Adr ESS / bAU d / PArity is displayed. (Data is entered but is not activated yet. For activating the new data please follow the below steps).

Press ESC button one by one until "SAU E. SET yes" is displayed.

Press SET button. When "SAU E. SET yes" is displayed, if you press ESC button or choose "no" option instead of "yes" option by using UP-DOWN buttons, new data will be cancelled and previous value will be activated.

MODBUS RTU PROTOCOL (Available only for EPM-07S)

Standard MODBUS RTU message is shown below.

T	ADDRESS 8 BIT	FUNCTION 8 BIT	DATA NX8BIT	CRCH	CRCL	T

The T times corresponds to a time in which data must not be exchanged on the communication bus to allow the connected devices to recognize the end of one message and the beginning of another. This time must be at least 3.5 characters at the selected baud rate. Address range (1-247) is address of the connected device. The data field contains data sent to the slave by master or data sent to master by slave. CRC is a error check method by using MODBUS RTU protocol and consists of 2 bytes.

Available Modbus Function:

03H	READ HOLD REGISTERS
06H	PRESET SINGLE REGISTER
10H	PRESET MULTIPLE REGISTERS

Read Hold (03) function is used for reading measured values and set value. If any request of reading of a register, excepted mentioned in register table, device will send an error message. For example to read phase1 voltage by sending a message to the device.

01 03 00 00 02 XX XX
01 Device address
03 Function
00 MSB address
00 LSB address
00 Register number MSB
02 Register number LSB
XX CRC MSB
XX CRC LSB

Preset Single Register (06) function is used for writing the setting values, erasing the energy counter or resetting the min., max., demand values. Current transformers ratio can be set 0-2000, voltage transformer ratio can be set 1-40000. Min, Max, and Demand values can be only clear. If sent value is out of this range device responds with an error message.

Example. Setting CT as 100;

01 06 80 02 00 64 XX XX
01 Device address
06 Function
80 MSB address
02 LSB address
00 Data MSB
64 Data LSB
XX CRC MSB
XX CRC LSB

Preset Multiple Register(10H) is used to set more than one register at same time.

Example. Setting CT as 100, Ut as 20.0;


01 10 80 00 00 02 04 00 C8 00 64 XX XX

01 Device Address
10 Function
80 MSB address
00 LSB address
00 Register number MSB

02 Register number LSB
04 Byte count
00 Data MSB
C8 Data LSB
00 Data MSB
64 Data LSB
XX CRC MSB
XX CRC LSB

Digital Inputs (Available only for EPM-07S)

Digital input are sent in 16 bit hexadecimal format as below:



If 12-48 V AC / DC is applied to In1 (Input 1), 0 (zero) bit of DIN register is set as "1". Otherwise, 0 (zero) bit is set as "0".
If 12-48 V AC / DC is applied to In2 (Input 2), 1st bit of DIN register is set as "1". Otherwise, 1st bit is set as "0".

The Parameters are sent in 32bit Hexadecimal format. For Example, 230.0 voltage will be sent as 000008FC0H. Cosphi values shall be divided to 1000:
0.980 Cosphi will be sent as 000003D4H. Energy values are sent in 64 bytes.
1234567890123456789 Wh = AB 54 A9 8C EB 1F 0A D2 Wh

Specifications for data cable :

- 24 AWG or thicker
- Less than 100 ohm/km
- Nominal characteristic impedance at 100 kHz of 100 ohms
- Less than 60 pF/m mutual capacitance (between two wires in a pair)
- Less than 120 pF/m mutual pair capacitance (the capacitance between one wire and all others connected to earth).
- Twisted Pair

ERROR CODES (Available only for EPM-07S)

Slave device (EPM-07S) sends error message when receive any missing query. Error codes are given below.

01 Invalid Function: If any message except given above is used, then 01 error messages will be sent.


02 Invalid Register: Error 02 will be send when a reading of a register is requested, except the registers which mentioned in table.

03 Invalid data: If any different value is been set for dedicated Transformer values and nonzero for demand value, then error message 03 will be sent.


NETWORK ANALYZER EPM-07 / EPM-07S

EPM-07S COMPUTER CONNECTION


31 DEVICES CAN BE CONNECTED AT THE SAME LINE




MAX. 247 DEVICES CAN BE CONNECTED AT SAME LINE BY USING REPEATER.




Dimensions



Type PK 26



Type PR 19



Type PR 19 (96x96)

NETWORK ANALYZER
EPM-07S

MODBUS REGISTER MAP

ADDRESS	ADDRESS (HEX)	REGISTER	R/W	RANGE	UNIT	MULTIPLIER	FORMAT
0	0000	L1 PHASE VOLTAGE	R	(0-3000)xUT	Volt	0,1	unsigned int
2	0002	L2 PHASE VOLTAGE	R	(0-3000)xUT	Volt	0,1	unsigned int
4	0004	L3 PHASE VOLTAGE	R	(0-3000)xUT	Volt	0,1	unsigned int
6	0006	L1 PHASE CURRENT	R	(0-6000)xCT	Amper	0,001	unsigned int
8	0008	L2 PHASE CURRENT	R	(0-6000)xCT	Amper	0,001	unsigned int
10	000A	L3 PHASE CURRENT	R	(0-6000)xCT	Amper	0,001	unsigned int
12	000C	NEUTRAL CURRENT	R	(0-6000)xCT	Amper	0,001	unsigned int
14	000E	L1-L2 PHASE-PHASE VOLTAGE	R	(0-5000)xUT	Volt	0,1	unsigned int
16	0010	L2-L3 PHASE-PHASE VOLTAGE	R	(0-5000)xUT	Volt	0,1	unsigned int
18	0012	L3-L1 PHASE-PHASE VOLTAGE	R	(0-5000)xUT	Volt	0,1	unsigned int
20	0014	L1 PHASE ACTIVE POWER	R	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0,1	int
22	0016	L2 PHASE ACTIVE POWER	R	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0,1	int
24	0018	L3 PHASE ACTIVE POWER	R	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0,1	int
26	001A	L1 PHASE REACTIVE POWER	R	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0,1	int
28	001C	L2 PHASE REACTIVE POWER	R	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0,1	int
30	001E	L3 PHASE REACTIVE POWER	R	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0,1	int
32	0020	L1 PHASE APPARENT POWER	R	(0-18000)xCTxVT	VA	0,1	unsigned int
34	0022	L2 PHASE APPARENT POWER	R	(0-18000)xCTxVT	VA	0,1	unsigned int
36	0024	L3 PHASE APPARENT POWER	R	(0-18000)xCTxVT	VA	0,1	unsigned int
38	0026	L1 PHASE COS _p	R	(-1000 - 1000)	-	0,001	int
40	0028	L2 PHASE COS _p	R	(-1000 - 1000)	-	0,001	int
42	002A	L3 PHASE COS _p	R	(-1000 - 1000)	-	0,001	int
44	002C	TOTAL IMPORT ACTIVE POWER	R	(0-54000)xCTxVT	Watt	0,1	int
46	002E	TOTAL EXPORT ACTIVE POWER	R	(0-54000)xCTxVT	Watt	0,1	int
48	0030	TOTAL INDUCTIVE REACTIVE POWER	R	(0-54000)xCTxVT	Var	0,1	int
50	0032	TOTAL CAPACITIVE REACTIVE POWER	R	(0-54000)xCTxVT	Var	0,1	int
52	0034	TOTAL APPARENT POWER	R	(0-54000)xCTxVT	VA	0,1	unsigned int
54	0036	AVERAGE INDUCTIVE COS _p	R	(-1000 - 1000)	-	0,001	int
56	0038	AVERAGE CAPACITIVE COS _p	R	(-1000 - 1000)	-	0,001	int
58	003A	FREQUENCY	R	(4000 - 7000)	Hz	0,01	unsigned int
60	003C						
62	003E						
64	0040						
66	0042						
68	0044						
70	0046						
72	0048						
74	004A						
76	004C						
78	004E						
80	0050						
82	0052						
84	0054	DIGITAL INPUT STATUS	R	-	-	-	-
86	0056	IMPORT ACTIVE ENERGY-1	R/W	0xFFFFFFFFFFFFFF	Wh	1	long int
88	0058	EXPORT ACTIVE ENERGY-1	R/W	0xFFFFFFFFFFFFFF	Wh	1	long int
90	005A						
92	005C	INDUCTIVE REACTIVE ENERGY-2	R/W	0xFFFFFFFFFFFFFF	Wh	1	long int
94	005E	CAPACITIVE REACTIVE ENERGY-2	R/W	0xFFFFFFFFFFFFFF	VArh	1	long int
96	0060	CAPACITIVE REACTIVE ENERGY-1	R/W	0xFFFFFFFFFFFFFF	VArh	1	long int
98	0062	IMPORT ACTIVE ENERGY-2	R/W	0xFFFFFFFFFFFFFF	VArh	1	long int
100	0064						
102	0066						
104	0068						
106	006A	EXPORT ACTIVE ENERGY-2	R/W	0xFFFFFFFFFFFFFF	Wh	1	long int
108	006C						
110	006E	INDUCTIVE REACTIVE ENERGY-2	R/W	0xFFFFFFFFFFFFFF	VArh	1	long int
112	0070	CAPACITIVE REACTIVE ENERGY-2	R/W	0xFFFFFFFFFFFFFF	VArh	1	long int
114	0072						
116	0074	L1 PHASE MIN. VOLTAGE	R/W	(0-3000)xUT	Volt	0,1	unsigned int
118	0076	L2 PHASE MIN. VOLTAGE	R/W	(0-3000)xUT	Volt	0,1	unsigned int
120	0078	L3 PHASE MIN. VOLTAGE	R/W	(0-3000)xUT	Volt	0,1	unsigned int
122	007A	L1-L2 PHASE-PHASE MIN. VOLTAGE	R/W	(0-3000)xUT	Volt	0,1	unsigned int
126	007E	L2-L3 PHASE-PHASE MIN. VOLTAGE	R/W	(0-3000)xUT	Volt	0,1	unsigned int
128	0080	L3-L1 PHASE-PHASE MIN. VOLTAGE	R/W	(0-3000)xUT	Volt	0,1	unsigned int
130	0082	L1 PHASE MIN. CURRENT	R/W	(0-6000)xCT	Amper	0,001	unsigned int
132	0084	L2 PHASE MIN. CURRENT	R/W	(0-6000)xCT	Amper	0,001	unsigned int
134	0086	L3 PHASE MIN. CURRENT	R/W	(0-6000)xCT	Amper	0,001	unsigned int
136	0088	L1 PHASE MIN. ACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0,1	int
138	008A	L2 PHASE MIN. ACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0,1	int
140	008C	L3 PHASE MIN. ACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0,1	int
142	008E	L1 PHASE MIN. REACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0,1	int
144	0090	L2 PHASE MIN. REACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0,1	int
146	0092	L3 PHASE MIN. REACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0,1	int
148	0094	L1 PHASE MIN. APPARENT POWER	R/W	(0-18000)xCTxVT	VA	0,1	unsigned int
150	0096	L2 PHASE MIN. APPARENT POWER	R/W	(0-18000)xCTxVT	VA	0,1	unsigned int

NETWORK ANALYZER
EPM-07S

MODBUS REGISTER MAP

ADDRESS	ADDRESS (HEX)	REGISTER	R/W	RANGE	UNIT	MULTIPLIER	FORMAT
152	0098	L3 PHASE MIN. APPARENT POWER	R/W	(0 - 18000)xCTxVT	VA	0,1	unsigned int
154	009A	TOTAL MIN. IMPORT ACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0,1	int
156	009C	TOTAL MIN. EXPORT ACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0,1	int
158	009E	TOTAL MIN. IMPORT REACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0,1	int
160	00A0	TOTAL MIN. EXPORT REACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0,1	int
162	00A2	TOTAL MIN. APPARENT POWER	R/W	(0 - 18000)xCTxVT	VA	0,1	unsigned int
164	00A4	L1 PHASE MAX. VOLTAGE	R/W	(0-3000)xUT	Volt	0,1	unsigned int
166	00A6	L2 PHASE MAX. VOLTAGE	R/W	(0-3000)xUT	Volt	0,1	unsigned int
168	00A8	L3 PHASE MAX. VOLTAGE	R/W	(0-3000)xUT	Volt	0,1	unsigned int
170	00AA	L1-L2 PHASE-PHASE MAX. VOLTAGE	R/W	(0-5000)xUT	Volt	0,1	unsigned int
172	00AC	L2-L3 PHASE-PHASE MAX. VOLTAGE	R/W	(0-5000)xUT	Volt	0,1	unsigned int
174	00AE	L3-L1 PHASE-PHASE MAX. VOLTAGE	R/W	(0-5000)xUT	Volt	0,1	unsigned int
176	00B0	L1 PHASE MAX. CURRENT	R/W	(0-6000)xCT	Amper	0,001	unsigned int
178	00B2	L2 PHASE MAX. CURRENT	R/W	(0-6000)xCT	Amper	0,001	unsigned int
180	00B4	L3 PHASE MAX. CURRENT	R/W	(0-6000)xCT	Amper	0,001	unsigned int
182	00B6	L1 PHASE MAX. ACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0,1	int
184	00B8	L2 PHASE MAX. ACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0,1	int
186	00BA	L3 PHASE MAX. ACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0,1	int
188	00BC	L1 PHASE MAX. REACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0,1	int
190	00BE	L2 PHASE MAX. REACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0,1	int
192	00C0	L3 PHASE MAX. REACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0,1	int
194	00C2	L1 PHASE MAX. APPARENT POWER	R/W	(0 - 18000)xCTxVT	VA	0,1	unsigned int
196	00C4	L2 PHASE MAX. APPARENT POWER	R/W	(0 - 18000)xCTxVT	VA	0,1	unsigned int
198	00C6	L3 PHASE MAX. APPARENT POWER	R/W	(0 - 18000)xCTxVT	VA	0,1	unsigned int
200	00C8	TOTAL MAX. IMPORT ACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0,1	int
202	00CA	TOTAL MAX. EXPORT ACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0,1	int
204	00CC	TOTAL MAX. IMPORT REACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0,1	int
206	00CE	TOTAL MAX. EXPORT REACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0,1	int
208	00DO	TOTAL MAX. APPARENT POWER	R/W	(0 - 18000)xCTxVT	VA	0,1	unsigned int
210	00D2	L1 PHASE MAX. CURRENT DEMAND	R/W	(0-6000)xCT	Amper	0,001	unsigned int
212	00D4	L2 PHASE MAX. CURRENT DEMAND	R/W	(0-6000)xCT	Amper	0,001	unsigned int
214	00D6	L3 PHASE MAX. CURRENT DEMAND	R/W	(0-6000)xCT	Amper	0,001	unsigned int
216	00D8	L1 PHASE IMPORT MAX. DEMAND ACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0,1	int
218	00DA	L1 PHASE EXPORT MAX. DEMAND ACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0,1	int
220	00DC	L2 PHASE IMPORT MAX. DEMAND ACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0,1	int
222	00DE	L2 PHASE EXPORT MAX. DEMAND ACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0,1	int
224	00EO	L3 PHASE IMPORT MAX. DEMAND ACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0,1	int
226	00E2	L3 PHASE EXPORT MAX. DEMAND ACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0,1	int
228	00E4	L1 PHASE IMPORT MAX. DEMAND REACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0,1	int
230	00E6	L1 PHASE EXPORT MAX. DEMAND REACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0,1	int
232	00E8	L2 PHASE IMPORT MAX. DEMAND REACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0,1	int
234	00EA	L2 PHASE EXPORT MAX. DEMAND REACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0,1	int
236	00EC	L3 PHASE IMPORT MAX. DEMAND REACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0,1	int
238	00EE	L3 PHASE EXPORT MAX. DEMAND REACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0,1	int
240	00FO	L1 PHASE MAX. DEMAND APPARENT POWER	R/W	(0 - 18000)xCTxVT	VA	0,1	unsigned int
242	00F2	L2 PHASE MAX. DEMAND APPARENT POWER	R/W	(0 - 18000)xCTxVT	VA	0,1	unsigned int
244	00F4	L3 PHASE MAX. DEMAND APPARENT POWER	R/W	(0 - 18000)xCTxVT	VA	0,1	unsigned int
246	00F6	TOTAL IMPORT MAX. DEMAND ACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0,1	int
248	00F8	TOTAL EXPORT MAX. DEMAND ACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0,1	int
250	00FA	TOTAL IMPORT MAX. DEMAND REACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0,1	int
252	00FC	TOTAL EXPORT MAX. DEMAND REACTIVE POWER	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0,1	int
254	00FE	TOTAL MAX. DEMAND APPARENT POWER	R/W	(0 - 18000)xCTxVT	VA	0,1	unsigned int
32768	8000	VOLTAGE TRANSFORMER RATIO	R/W	0-40000	-	0,1	short-int
32769	8001	CURRENT TRANSFORMER RATIO	R/W	0-2000	-	1	short-int
32770	8002	CALCULATION METHOD	R/W	0-5	-	-	short-int
32771	8003	DEMAND TIME	R/W	1-60	minute	1	short-int
32772	8004	PULSE RATIO	R/W	0-6	-	-	short-int
32773	8005	PULSE OUTPUT 1 PARAMETER SETTING	R/W	0-5	-	-	short-int
32774	8006	PULSE OUTPUT 2 PARAMETER SETTING	R/W	0-5	-	-	short-int
32775	8007	ENERGY COUNTER 1 SELECTION	R/W	0-3	-	-	short-int
32776	8008	ENERGY COUNTER 2 SELECTION	R/W	0-3	-	-	short-int
32777	8009	COMMUNICATION ADDRESS	R/W	0 - 247	-	-	short-int
32778	800A	BAUD RATE	R/W	1 - 5	-	-	short-int
32779	800B	PARITY	R/W	0 - 2	-	-	short-int
32780	800C	PASSWORD ENABLE	R/W	0-1	-	-	short-int
32781	800D	PASSWORD	R/W	0-9999	-	-	short-int

PULSE OUTPUT 1-2 PARAMETER SETTING 0-5 :
 0: Active
 1: Active Import
 2: Active Export
 3: Reactive
 4: Reactive Import
 5: Reactive Export

ENERGY COUNTER 1 SELECTION 0-3 :
 0: On (EC -Energy counter- will count on all conditions)
 1: EC will count when Digital Input1 is 1 (1=active)

ENERGY COUNTER 2 SELECTION 0-3 :
 0: Off
 1: EC will count when Digital Input2 is 1 (1=active)

</div

NETZANALYSATOR EPM-07/07S

Technische Daten:

Betriebsspannung (Un)	: Bitte schauen Sie an der Rückplatte an.
Betriebsfrequenz (f)	: 45-65 Hz
Betriebsspannungseingang Energieverbrauch	: < 4 VA
Messeingang Energieverbrauch	: < 1 VA
V _{In}	: 10-300 V AC 45-65 Hz, (L-N)
I _{In}	: 10-500 V AC 45-65 Hz, (L-L)
Messbereich	: 0,05 - 5,5 A~ 2-120 A~ (bei CT-25)
Klasse	: 10V...200 kV AC (mit spannungswandler)
Spannungwanderverhältnis (Vtr)	: 9999999999.9 kWh, kVAh
Stromwanderverhältnis (Ctr)	: 1% ± 1 Ziffer [(10%-110%) xSkala]
Max. Ctr x Vtr	: 40.000
Bedarfszeit	: 1-60 Min. (einstellbar)
Kommunikation(für EPM-07S)	: MODBUS RTU (RS 485) Optisch isoliert, programmierbar
Baud Rate(für EPM-07S)	: 2400-38400 bps
Adresse(für EPM-07S)	: 1-247
Parität(für EPM-07S)	: Keine, Ungerade, Gerade, 8 Datenbits, 2 EndbitsPulse
Imulausgang	: NPN Transistor
Schaltungsperiode	: Min. 100 ms. Pulsperiode, 80 ms. Pulsbreite
Betriebsstrom	: Max. 50 mA
Betriebsspannung	: 5,...,24 V DC, max. 30 VDC
Digitaleingang	: 12...48 V AC / DC
Umgebungstemperatur	: -5°C; +50°C
Anzeige	: Rotes LED
Abmessungen	: PR-19, PK-26
Gerätschutzklasse	: Doppelte Isolation II (□)
Gehäuseschutzklasse	: IP 40 (Frontplatte)
Gehäusematerial	: Nicht Entzündbar
Installation:	: Schalttafel einbau / Hutschienenmontage
Aderquerschnitt für Klemmenmontage:	: 2,5 mm ²
Gewicht:	: 0,54 kg (PR-19) - 0,50 kg (PR-26)
Montagenklassen	: Klasse III

VORSICHTSMASSNAHMEN FÜR INSTALLATION UND SICHERE VERWENDUNG:

- Für Modelle, die CT-25-kompatibel sind, benutzen Sie bitte nur CT-25 Stromwandler für den Stromeingangsanschluss.
 - Andere Arten von Stromwandlern können das Gerät beschädigen.
 - Die Nichteinhaltung dieser Anweisungen kann zu schweren Verletzungen oder zum Tod führen.
 - Entfernen Sie jegliche Art von Energiezuführ vor der Installation.
 - Die Frontplatte bitte nicht entfernen nachdem das Gerät an das Netzwerk verbunden ist.
 - Versuchen Sie nicht das Gerät mit einem Lösungsmittel oder seinesgleichen zu putzen. Verwenden Sie nur ein trockenes Tuch.
 - Überprüfen Sie die Terminalverbindungen.
 - Elektrische Geräte sollten nur von Ihrem Komponentenverkäufer gewartet werden.
 - Nur für Schalttafel-Aufbau.
 - Der Typ der Sicherung, die verwendet werden sollte, muss F und ihr Stromgrenzwert 1 A sein.

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Folgen, die sich aus der Nichteinhaltung oben genannter Anweisungen entstehen.

ENTES Elektronik Cihazlar Imalat ve Ticaret A.S.

Adresse : Dudullu OSB; 1. Cadde; No: 23 34775 Umraniye - ISTANBUL / TURKEY


Tel: +90 216 313 01 10 Fax: +90 216 314 16 15 www.entes.com.tr



NETZANALYSATOR EPM-07/07S

Allgemeines:

EPM-07/07S ist auf ein Mikroprozessor basierendes Gerät, das entwickelt wurde, um Parameterwerte (VLN; VLL; A; VA; VA; Cosφ; kWh; Hz) von einem elektrischen Netzwerk zu messen. Gemessene Parameter werden in 4 getrennten Displays angezeigt. EPM-07S besitzt zusätzlich eine MODBUS serielle Schnittstellenfunktion.



Anwendung des EPM-07/07S:
 Die Parameter werden in den L1, L2, L3 Displays (VLN; VLL; A; W; VA, VA; Cosφ; kWh; VAh) mit den AUF/AB Tasten angezeigt. Gesamte Wirkleistung (W), Frequenz (Hz), Neutralstrom und der Durchschnitt von cosφ werden am 4. Display angezeigt.

Hinweis: Um den Frequenzwert visualisieren zu können, muss einer der Parameter als VLN oder VLL gewählt werden.

Digitale Eingänge:

EPM-07/07S hat 2 digitale Eingänge. Diese haben zwei Funktionen:
 -Überwachung des Zustandes der Geräte, die an den digitalen Eingängen angeschlossen sind, gemäß den Registerinformationen bei Fernaktivierung (z.B. Batterie, Thermostat, Leistungsschalter, Motorzustand),
 -Kontrolle der Energiezähler bei Aktivierung der Digitaleingänge im Energiezähler menü (z.B. Verwendung für Systeme mit getrenntem Generator- und Netzbetrieb).

Impulsausgänge für Energie:

EPM-07/07S hat 2 Impulsausgänge für Energie. Diese Ausgänge geben nur Impulse frei für E-1 (Energiezähler).
Pul1 und Pul2: Das Gerät hat Impulse nach den Parametern [Wirkenergie (AC, A-1, A-2), Blindenergie (rEA, rL, rC)], die in den Sub-Menüs "o-1" (Impuls1) und "o-2" (Impuls2) innerhalb des Impulsmenüs eingestellt werden, für Energiezählwerte, s. Impulsmenu.

Überwachung der Min., Max. und Max. Bedarfswerte:

Folgende Parameter sind definiert für Min. und Max. Werte: VLN, VLL, A, W, Var, VA, SW, SVAR, SVA; für Bedarfswerte: A, W, Var, VA, SW, SVA, SVAR. Wenn der gemessene Momentanwert kleiner ist als der vorher gespeicherte Min. Wert, dann wird dieser Wert als der neue Max. Wert gespeichert. Wenn der gemessene Momentanwert größer als der vorher gespeicherte Max. Wert ist, dann wird wiederum dieser Wert als der neue Min. Wert gespeichert. Max. Bedarfswert ist der größte Wert der gemessenen Werte in der Bedarfszeit (15 Minuten). Wenn das Gerät irgendeinen Wert anzeigt und man die SET Taste drückt, werden die Min., Max. oder Max. Bedarfswerte angezeigt. Wenn das Gerät einen unidentifizierten Wert anzeigt (z.B. cosφ) und man die SET Taste drückt, werden die Instantwerte dennoch angezeigt, da die Min., Max. und Max. Bedarfswerte nicht identifiziert sind.

H-L-M Displays:

H-L-M Displays zeigen die Min., Max., und Max. Bedarfswerte entsprechend den gewählten Parametern an.
 H: Höchstwert, L: Mindestwert, M: Max. Bedarfswert

Berechnungsmethoden der Wirk- und Blindleistungswerte:

Falls die Diode rechts unten an den LEDs blinkt, ist die Richtung der Wirk- und Blindleistung negativ. Die gesamte Wirk- und Blindleistung kann mit zwei Methoden berechnet werden:
 1) Durch Addieren der Bezugs- und Lieferungswerte der gesamten Wirk- und Blindleistung, welche als einen einzigen Wert angezeigt werden.
 2) Wirk- und Blindleistungen werden je nach Zustand von Bezug bzw. Lieferung getrennt berechnet.

Hinweis:
 1) Während die "W" Diode leuchtet und am 4. Display rechts unten die Diode blinkt, ist die Wirkleistung im Lieferszustand. Falls die Diode nicht blinkt, ist die Wirkleistung im Bezugszustand.
 2) Während die "VA" Diode leuchtet und am 4. Display rechts unten die Diode blinkt, ist die Blindleistung im kapazitiven Zustand. Falls die Diode nicht leuchtet, ist die Blindleistung im induktiven Zustand.
 3) Das Gerät wird von evtl. Stromausfällen nicht beeinträchtigt und zeigt danach wieder denselben Parameter an.

Gemessene Parameter:

VLN(Phasen-Spannung)	Cosφ	Hz. (Frequenz)
VLL (Phase-Phase Spannung)	AI (kWh) (Import Wirkenergie)	IN (Neutralstrom)
A (Phasenstrom)	AE (kWh) (Export Wirkenergie)	ΣW (Gesamte Wirkleistung)
W (Wirkleistung)	rL (kVAh) (Induktive Blindenergie)	ΣVAR (Gesamte Blindenergie)
VA (Blindleistung)	rC (kVAh) (Kapazitive Blindenergie)	ΣVA (Gesamte Scheinleistung)

Tastenfunktionen:

- (A) Wird zum Wechseln der Parameter (VLN, VLL, A, W, VA, VA, Cosφ, kWh, VAh) im Überwachungsmodus verwendet. Wird zum Erhöhen der gewählten Werte im Programmiermodus und zum Wechseln zum nächsten Menü oder Untermenü verwendet.
- (V) Wird zum Wechseln der Parameter (VLN, VLL, A, W, VA, VA, Cosφ, kWh, VAh) im Überwachungsmodus verwendet. Wird zum Mindern der gewählten Werte im Programmiermodus und zum Wechseln zum vorherigen Menü oder Untermenü verwendet.
- (SET) Wird zum Wechseln im Überwachungsmodus zwischen den max., min., Bedarfs- und Instantwerten verwendet. Wenn diese Taste für 3 Sekunden gedrückt wird, kommt man in den Programmiermodus. In diesem Modus, kann man die ausgewählten Parameter speichern und in das Menü eintreten.
- (ESC) Wählen die Min., Max. und Bedarfswerte im Überwachungsmodus angezeigt werden, bevor die ESC Taste drückt übergeht zum Instantwert, Zusätzlich kann man mit dieser Taste zur vorherigen Menü zurückgehen (im Programmiermodus) und bei Zahlwerten im Untermenü die vorherige Zahl erreichen. Auch benutzt man die Taste ohne jegliche Speicherungen vorzuhnehmen, das Programm zu verlassen.
- (SET) Wenn das Kennwort aktiviert ist und die SET-Taste für 3 Sekunden gedrückt wird, muss man einen PIN-Code eingeben um in das Menü zu gelangen.

Einstellung des Stromwanderverhältnisses:

In diesem Menü kann das Stromwanderverhältnis zwischen 1-2000 eingestellt werden. (Dieses Menü ist nicht erhältlich für Geräte mit CT-25 Stromwandlern)

Hinweis: Wenn kein Stromwandler zwischen EPM-07/07S und dem gemessenen Netzwerk benutzt wird, kann das Stromwanderverhältnis als "1" eingegeben werden.

Beispiel: Wenn ein Stromwandler mit einem 30/5 Verhältnis benutzt wird, wird das Stromwanderverhältnis als "6"(30/5) eingestellt. Drücken Sie die SET Taste für 3 Sekunden. (am Display erscheint das Fo Menü)

Drücken Sie die SET Taste und "trA Fo Ctr Menü" ist angezeigt. (in CT-25 adaptierten Geräten erscheint: "trA Fo tm")

Hinweis: Mit den AUF/AB Tasten kann "trA Fo Ur / Con nEC tio n" angezeigt werden.

trA Fo Ctr / ctr / trn / UtR

Drücken Sie die SET Taste. Am Display erscheint die erste Ziffer vom angezeigtem Wert. (das trA Fo UtR Menü wird ähnlich programmiert). Geben Sie den Wert der blinkenden Ziffer mit den AUF/AB Tasten ein. Springen Sie zu den nächsten Ziffern mit der SET Taste. Gleicherweise können Sie zur vorherigen Ziffer mit der ESC Taste zurückgehen. Nachdem Sie auch die letzte Ziffer eingegeben haben, drücken Sie bitte die SET Taste. Am Display erscheint nun wieder das "trA Fo Ctr / trA Fo tm / trA Fo Ctr" Menü.(Die Daten sind eingegeben, allerdings noch nicht aktiviert. Für Aktivierung, siehe unten). Drücken Sie mehrmals die ESC Taste bis "SAU Set yes" am Display erscheint.

Drücken Sie die SET Taste. Während die "SAU Set yes" angezeigt wird und Sie die ESC Taste drücken, oder mit den AUF/AB Tasten die Option "no" wählen, werden die neuen Daten gespeichert und der vorher eingestellte Wert wieder aktiviert.

NETZANALYSATOR

EPM-07/07S

trA Programmierung der Windungszahlen:
Dieses Menü ist nur für Modelle mit CT-25 erhältlich. Hier wird die Anzahl der Windungen im CT-25 eingegeben. Diese Zahl kann zwischen 1 und 20 eingestellt werden. Je größer die Zahl, desto besser die Messgenauigkeit)

tm	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
I _m min[A]	1.00	0.66	0.50	0.40	0.33	0.28	0.24	0.22	0.20	0.18	0.16	0.15	0.14	0.13	0.12	0.11	0.10	0.10	0.10	
I _m max[A]	120	60	40	30	24	20	17	15	13	13	10	9.0	8.5	8.0	7.5	7.0	6.5	6.0	6.0	

Einstellung des Spannungwanderverhältnisses:

trA In diesem Menü kann das Spannungwanderverhältnis von 0,1-4000,0 eingegeben werden.

Hinweis: Wenn kein Spannungswandler benutzt wird, geben Sie bitte das Spannungswandlerverhältnis als "1" ein.

Beispiel: Wenn ein 34,5kV/100V Spannungswandler zwischen dem gemessenen Netz und EPM-07/07S benutzt wird, wird das Spannungswandlerverhältnis als 345(34500/100) eingegeben.

Einstellungen für die Berechnung der Blindenergie:

CAL EPM-07/07S hat 3 verschiedene Methoden für die Berechnung der Blindenergie. Anweisungen für die Berechnungen können Sie in folgender Tabelle ersehen.

CLt Die Berechnungsmethoden von Wirk-/Blindernergieleistungen für mechanische und elektrische Zähler sollten entsprechend der Tabelle ausgewählt werden.

Mechanischer Energiezähler (vektorielle Summe von 3 Phasen)	Digitale Energiezähl er(separat für jede Phase)	Blindenergie (Q)	Beschreibung
0	1	Spannung ist 90° gedreht und mit Strom multipliziert	Am häufigsten verwendete Methode Für Blindergierechnung
2	3	$\sum_{n=1}^N I_n \sin(\phi_n)$	Verfachung der Vn nur in Werten bis zu 19ten Oberwellen. Diese Methode ist meistens mit Netzwerkanalysatoren bevorzugt.
4	5	$\sqrt{S^2 - P^2}$	Leistungs drecks methode. Nach dieser Methode: Q = $\sqrt{S^2 - P^2}$ Q: Blindleistung S: Scheinleistung P: Wirkleistung

Einstellung der Bedarfszeit:

dE In diesem Menü kann die Bedarfszeit zwischen 1 und 60 Minuten eingegeben werden



Drücken Sie die SET Taste für 3 Sekunden (am Display erscheint das "trA Fo" Menu)

Mit den AUF/AB Tasten, gelangen Sie bitte zum "dE t" Menu.

Drücken Sie die SET Taste. (die erste Ziffer blinkt)



Geben Sie bitte den ersten Ziffernwert mit den AUF/AB Tasten ein.

Drücken Sie die SET Taste. (die zweite Ziffer blinkt)

Geben Sie bitte den zweiten Ziffernwert mit den AUF/AB Tasten ein.

Drücken Sie die SET Taste. Am Display erscheint das "dE t" Menu. (Daten sind eingegeben, jedoch noch nicht aktiviert) Für die Aktivierung der eingegebenen Daten befolgen Sie bitte folgende Schritte:

Drücken Sie mehrmals die ESC Taste bis am Display "SAU SET yES" angezeigt wird.

Drücken Sie die SET Taste. Während "SAU SET yES" angezeigt wird und Sie die ESC Taste drücken oder mit den AUF/AB-Tasten die Option "no" wählen, werden die neuen Daten nicht gespeichert und der vorher eingestellte Wert wieder aktiviert.

Reset Menu (HL, dE, E-1, E-2):

rES Min., Max., Demand und Energiewerte werden in diesem Menu zurückgesetzt. Die sofort gemessenen Min., Max., Max. Demand und Energiewerte von EPM-07/07S sind im Gerät gespeichert. Die Min.- und Max.-Werte finden Sie im Abschnitt "Tastenfunktionen" dieser Gebrauchsanweisung.

Et Hinweis: Die gespeicherten Werte werden von Stromausfällen nicht beeinträchtigt. Führen Sie im Reset Menu die "rES Et HL", "rES Et dE", "rES Et E-1" oder "rES Et E-2" Menüs ein, dann "yES" wählen, anschließlich aus allen Menüs austreten und zum Schluss die Änderungen bestätigen, werden alle vorher gewählten Werte gelöscht.

Drücken Sie die SET Taste für 3 Sekunden. (am Display erscheint das trA Fo Menu)

Mit den AUF/AB Tasten, gelangen Sie bitte zum "CAL CLt" Menu

CLt

Drücken Sie die SET Taste.

Mit den AUF/AB Tasten, wählen Sie bitte die Energie-Berechnungsmethode.

Drücken Sie die SET Taste. (Daten sind eingegeben, jedoch noch nicht aktiviert) Für die Aktivierung der eingegebenen Daten befolgen Sie bitte folgende Schritte:

Drücken Sie mehrmals die ESC Taste bis am Display "SAU SET yES" angezeigt wird.





Drücken Sie die SET Taste. Während "SAU SET yES" angezeigt wird und Sie die ESC Taste drücken oder mit den AUF/AB-Tasten die Option "no" wählen, werden die neuen Daten nicht gespeichert und der vorher eingestellte Wert wieder aktiviert.

12

NETZANALYSATOR

EPM-07/07S

Anschlußschema für Typ PR26







*Nur gültig für EPM-07S.

Hinweis: Für Modelle mit CT-25 Stromwandler:
K: Wenn CT-25 benutzt wird, schließen Sie bitte das rote Kabel an die Klemme "k" an.
I: Wenn CT-25 benutzt wird, schließen Sie bitte das schwarze Kabel an die Klemme "l" an.

NETZANALYSATOR EPM-07/07S

Anschlußschema für Typ PR19



*Nur gültig für EPM-07S.

Hinweis: Für Modelle mit CT-25 Stromwandler:

K: Wenn CT-25 benutzt wird, schließen Sie bitte das rote Kabel an die Klemme "k" an.
I: Wenn CT-25 benutzt wird, schließen Sie bitte das schwarze Kabel an die Klemme "I" an.

NETZANALYSATOR EPM-07/07S

Impuls Menu:

PUL
SE

In diesem Menu gibt es 3 einstellbare Parameter: "PUL SE rAt", "PUL SE o-1", "PUL SE o-2". Hier bestimmt man bei welchem Energiewert das Gerät einen Impuls ausgibt. Dieser Wert kann wie folgt bestimmt werden: 1, 10, 100 (wh/VArh); 1, 10, 100 (kWh/kVArh); 1 Mwh/MVarh.

PUL SE o-1/PUL SE o-2: Wenn der eingestellte Energieverbrauch in "PUL SE At"-Wert erreicht wird, wird ein Impuls von PUL/2 ausgegeben. „o-1/o-2“ kann noch dazu auf folgende Werte eingestellt werden: A Ct (Export/Import), A-I (Aktiv Import), A-E (Aktiv Export), I-EA (Induktiv / Kapazitiv), I-L (Kapazitive Reaktiv), -C (Induktive Reaktiv)

Drücken Sie die SET Taste für 3 Sekunden, (am Display erscheint das trA Fo Menu).

Mit den AUF/AB Tasten, gelangen Sie bitte an das "PUL SE" Menu.

Drücken Sie die SET-Taste, (am Display erscheint das "PUL SE rAt" Menu)

Mithilfe der AUF/AB Tasten, finden Sie bitte das "PUL SE rAt" / "PUL SE o-1," / "PUL SE o-2" Menu.

Drücken Sie die SET Taste, (am Display wird 1k / A-I / L-R blinken)

Geben Sie bitte mit den AUF/AB-Tasten den gewünschten Wert/Parameter ein.

PUL **SE**

Drücken Sie die SET Taste, (Daten sind eingegeben, jedoch noch nicht aktiviert) Für die Aktivierung der eingegebenen Daten befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

Drücken Sie mehrmals die ESC Taste bis "SAU SEt yes" angezeigt wird.

Drücken Sie die SET Taste, Während "SAU SEt yes" angezeigt wird und Sie die ESC Taste betätigen oder mit den AUF/AB Tasten die Option "no" wählen, werden die neuen Daten nicht gespeichert und der vorher eingestellte Wert wieder aktiviert.

Energiezähler(Eng Cnt) Menu:

Eng

EPM-07/07S enthält 2 Energiezähler:

En1 Energiezähler 1(E-1), Energiezähler 2(E-2).

Ent E-1 / E-2" Zähler hat 4 Parameter:

on: "E-1 / E-2" Zähler sind für eine parameterunabhängige und beeinflussbare Energiezählung aktiviert.

I-1: "E-1 / E-2" Zähler sind aktiviert wenn das erste Digitaleingangssignal auf 1, d.h. "1" eingestellt ist.

I-2: "E-1 / E-2" Zähler sind aktiviert wenn das zweite Digitaleingangssignal auf 2, d.h. "2" eingestellt ist.

E-1: "E-1" zählt nicht wenn "E-2" aktiviert ist. (nur für "E-1")

E-2: "E-2" zählt nicht wenn "E-1" aktiviert ist. (nur für "E-2")

Hinweis: Der Zählerzähler wird undefinierbar, wenn im "E-1" Zähler "E-2" gewählt wurde und im "E-2" Zähler "E-1". Falls der Status wie beschrieben definiert ist und die Digitaleingänge AUS (= 0) sind, werden beide Energiezähler aktiviert. Wenn jedoch einer oder beide Digitaleingänge EIN (= 1) sind, werden die Zähler deaktiviert.

Drücken Sie die SET Taste für 3 Sekunden, (am Display erscheint das trA Fo Menu)

Mit den AUF/AB Tasten, gelangen Sie bitte zum "Eng Cnt" Menu.

Drücken Sie die SET Taste, (am Display erscheint das "Eng Cnt E-1" Menu)

Mithilfe der AUF/AB Tasten, wählen Sie bitte nun "Eng Cnt E-1" oder "Eng Cnt E-2".

Drücken Sie die SET Taste, (am Display blinkt "on")

Geben Sie bitte mit den AUF/AB Tasten den erforderlichen Wert/Parameter ein.

Eng **Ent**

Drücken Sie die SET Taste, (Daten sind eingegeben, jedoch noch nicht aktiviert) Für die Aktivierung der eingegebenen Daten befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

Drücken Sie mehrmals die ESC Taste, bis "SAU SEt yes" angezeigt wird.

Drücken Sie die SET Taste, Während "SAU SEt yes" angezeigt wird und Sie die ESC Taste drücken oder mit den AUF/AB Tasten die Option "no" wählen, werden die neuen Daten nicht gespeichert und der vorher eingestellte Wert wieder aktiviert.

Kennworteinstellung:

Pin

In diesem Menu, wird das Kennwort definiert und aktiviert. Um eine unbefugte Veränderung der Geräteinstellung zu verhindern, müssen Sie in diesem Menü ein 4-stelliges Kennwort definieren und dieses Kennwort aktivieren.

Kennwortänderung:

Pin

Hinweis: Die Werkeinstellung für das Kennwort ist "0000".

CHA

n9E

Drücken Sie die SET Taste für 3 Sekunden, (am Display erscheint das "trA Fo" Menu)

Mit den AUF/AB Tasten, finden Sie bitte das "Pin" Menu.

Drücken Sie die SET Taste, (am Display erscheint das "Pin Act IUA tE" Menu)

Mit den AUF/AB Tasten, finden Sie bitte das "Pin CHA ngE" Menu.

Geben Sie die alte Kennwort mithilfe der AUF/AB/SET Tasten ein.

Geben Sie das neue Kennwort mithilfe der AUF/AB/SET Tasten ein.

Mit AUF-, AB- und SET-Tasten, geben Sie das neue Kennwort wieder ein.

Drücken Sie die SET Taste und am Display erscheint: "Pin CHA ngE", (Daten sind eingegeben, jedoch noch nicht aktiviert) Für die Aktivierung der eingegebenen Daten befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

Drücken Sie die SET Taste, Während "SAU SEt yes" angezeigt wird und Sie die ESC Taste drücken, oder mit den AUF/AB Tasten die Option "no" wählen, werden die neuen Daten gespeichert und der vorher eingestellte Wert wieder aktiviert.

Kennwortaktivierung:

Pin

Dieses Menü wird zum Aktivieren des Kennworts benutzt. Wenn das Kennwort aktiviert ist, werden Sie nachdem Sie die SET Taste 3 Sekunden gedrückt haben um Ihr Kennwort gefragt. Beim falschen Eingabe des Kennworts, ist man nicht fähig in den Programmiermodus einzutreten. Das Gerät wird jedoch nicht abgeschlossen.

Act

Hinweis: Die Werkeinstellung für das Kennwort ist "0000".

IUA

Hinweis: Die Werkeinstellung für das Kennwort ist "0000".

tE

Drücken Sie die SET Taste für 3 Sekunden, (das "trA Fo" Menu wird angezeigt)

Mit den AUF/AB Tasten, finden Sie bitte das "Pin" Menu.

Drücken Sie die SET Taste, (das "Pin ACt IUA tE" Menu wird angezeigt)

Drücken Sie die SET Taste, (erste Ziffer blinkt)

Stellen Sie bitte den blinkenden Wert mit den AUF/AB Tasten ein. Gehen Sie dann bitte zur nächsten Ziffer mit der SET Taste. Mit der ESC Taste können Sie jederzeit zur vorherigen Ziffer zurückkehren. Nachdem Sie auch die letzte Ziffer eingestellt haben, drücken Sie bitte die SET Taste. Am Display wird "Pin ACt of" angezeigt. Mit den AUF/AB Tasten können Sie auch "on" wählen, (Daten sind eingegeben, jedoch noch nicht aktiviert) Für die Aktivierung der eingegebenen Daten befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

Drücken Sie mehrmals die ESC Taste bis "SAU SEt yes" angezeigt wird.

Drücken Sie die SET Taste, Während "SAU SEt yes" angezeigt wird und Sie die ESC Taste drücken oder mit den AUF/AB Tasten die Option "no" wählen, werden die neuen Daten nicht gespeichert und der vorher eingestellte Wert wieder aktiviert..

NETZANALYSATOR EPM-07/07S

Serielle Kommunikation (nur gültig für EPM-07S):

EPM-07S hat eine optisch-isolierte Kommunikationschnittstelle. Alle gemessenen Parameter können in einem PC gespeichert werden. Die Wanderverhältnisse und Kommunikationsparameter können eingestellt werden, sowie gespeicherte Bedarfs- und Energiewerte zurückgesetzt werden können.

Parametereinstellungen:

Adresse-Parameter: Kann zwischen 001-247 eingegeben werden.
Baud Rate-Parameter: Kann als 2400, 4800, 9600, 19200 oder 38400 eingegeben werden. **Parität-Parameter:** Kann als "no", "odd" oder "Even" eingegeben werden.

Drücken Sie die SET Taste für 3 Sekunden. (trA Fo Menü wird angezeigt)

Mit den AUF/AB Tasten, finden Sie bitte das "RS-485" Menü. 

Drücken Sie die SET Taste. ("AdR ESS" Menü wird angezeigt)

Wählen Sie zwischen den Menüs "AdR ESS/bAU d/Par ty" das Menü aus, in welchem sie Veränderungen vornehmen möchten. Benutzen Sie dafür bitte die AUF/AB Tasten.

Drücken Sie die SET Taste. ("001/9600/no" wird angezeigt)

Wählen Sie bitte mit den AUF/AB Tasten einen Parameter, ("001..247/2400...38400,no, EUEn, odd")

Drücken Sie die SET Taste. Am Display wird "AdR ESS/bAU d/Par ty" angezeigt, (Daten sind eingegeben, jedoch noch nicht aktiviert). Für die Aktivierung der eingegebenen Daten befolgen Sie bitte die folgenden Schritte:

Drücken Sie mehrmals die ESC Taste bis "SAU SET yES" angezeigt wird

Drücken Sie die SET Taste. Während "SAU SET yES" angezeigt wird und Sie die ESC Taste drücken oder mit den AUF/AB Tasten die Option "no" wählen, werden die neuen Daten nicht gespeichert und der vorher eingestellte Wert wieder aktiviert.

MODBUS RTU PROTOKOLL (nur gültig für EPM-07S):

Das Standard MODBUS RTU Protokoll-Nachrichtenformat ist unten dargestellt.

T	ADRESSE 8 BIT	FUNKTION 8 BIT	DATEN NX8BIT	CRCH	CRCL	T
03H	READ HOLD REGISTERS					
06H	PRESET SINGLE REGISTER					
10H	PRESET MULTIPLE REGISTERS					

Dieser Wert entspricht einer Zeit (zwischen 3-5 Zeichen-Zeit), in denen keine Daten über den Kommunikations-Bus ausgetauscht werden dürfen, damit die angeschlossenen Geräte das Ende einer Nachricht und den Beginn einer anderen zu erkennen.

Das Adressfeld (001-247) ist die serielle Adresse der Geräte, die am Kommunikations-Bus angeschlossen sind. Das Datenfeld enthält die Daten, die von Slave zu Master oder von Master zu Slave gesendet werden. CRC ist die Fehler-Prüfmethode die im MODBUS RTU Modus verwendet wird und aus 2 Bytes besteht.

Gültige MODBUS Funktionen (nur gültig für EPM-07S):

03H	READ HOLD REGISTERS
06H	PRESET SINGLE REGISTER
10H	PRESET MULTIPLE REGISTERS

Read Hold Funktion (03) wird benutzt, um gemessene und eingegebene Werte zu lesen. Bei Versuchen irgendein Register zu lesen, das nicht in der Registertabelle eingegeben ist, sendet das Gerät eine Fehlermeldung.

Beispiel: Um die Phase-Neutral Spannung von Phase1 zu lesen, muss man folgende Nachricht zum Gerät senden:

01 03 00 00 02 XX XX

01 Gerät Adresse

03 Read Function

00 Adresse MSB

00 Adresse LSB

00 Registerzahl MSB

02 Registerzahl LSB


XX CRC MSB

XX CRC LSB


NETZANALYSATOR EPM-07/07S

PC-ANSCHLUSS FÜR EPM-07S




AN EINE LEITUNG KÖNNEN SIE BIS ZU 31 GERÄTE anschließen.



MIT HILFE EINES REPEATERS KÖNNEN SIE BIS ZU 247 GERÄTE AN EINE LEITUNG anschließen



Abmessungen



NETZANALYSATOR
EPM-07S

MODBUS
REGISTERKARTE

MODBUS-REGISTERKARTE

ADRESSE	ADRESSE (HEX)	REGISTER	R/W	BEREICH	EINHEIT	MULTIPLIKATOR	FORMAT
0	0000	PHASE L1 SPANNUNG	R	(0-3000)xUT	Volt	0,1	Vorzeichenlose Ganzzahl
2	0002	PHASE L2 SPANNUNG	R	(0-3000)xUT	Volt	0,1	Ganzzahl int
4	0004	PHASE L3 SPANNUNG	R	(0-3000)xUT	Volt	0,1	unsigned int
6	0006	PHASE L1 STROM	R	(0-6000)xCT	Ampere	0,001	unsigned int
8	0008	PHASE L2 STROM	R	(0-6000)xCT	Ampere	0,001	unsigned int
10	000A	PHASE L3 STROM	R	(0-6000)xCT	Ampere	0,001	unsigned int
12	000C	MASSENSTROM	R	(0-6000)xCT	Ampere	0,001	unsigned int
14	000E	PHASE-PHASE L1-2 SPANNUNG	R	(0-5000)xUT	Volt	0,1	unsigned int
16	0010	PHASE-PHASE L2-3 SPANNUNG	R	(0-5000)xUT	Volt	0,1	unsigned int
18	0012	PHASE-PHASE L3-1 SPANNUNG	R	(0-5000)xUT	Volt	0,1	unsigned int
20	0014	PHASE L1 WIRKLEISTUNG	R	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0,1	int
22	0016	PHASE L2 WIRKLEISTUNG	R	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0,1	int
24	0018	PHASE L3 WIRKLEISTUNG	R	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0,1	int
26	001A	PHASE L1 BLINDELEISTUNG	R	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0,1	int
28	001C	PHASE L2 BLINDELEISTUNG	R	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0,1	int
30	001E	PHASE L3 BLINDELEISTUNG	R	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0,1	int
32	0020	PHASE L1 SCHEINLEISTUNG	R	(0-18000)xCTxVT	VA	0,1	unsigned int
34	0022	PHASE L2 SCHEINLEISTUNG	R	(0-18000)xCTxVT	VA	0,1	unsigned int
36	0024	PHASE L3 SCHEINLEISTUNG	R	(0-18000)xCTxVT	VA	0,1	unsigned int
38	0026	PHASE L1 COS _φ	R	(-1000 - 1000)	-	0,001	int
40	0028	PHASE L2 COS _φ	R	(-1000 - 1000)	-	0,001	int
42	002A	PHASE L3 COS _φ	R	(-1000 - 1000)	-	0,001	int
44	002C	GESAMTER BEZUG WIRKLEISTUNG	R	(0-54000)xCTxVT	Watt	0,1	int
46	002E	GESAMTE ABGABE WIRKLEISTUNG	R	(0-54000)xCTxVT	Watt	0,1	int
48	0030	GESAMTE INDUKTIVE BLINDELEISTUNG	R	(0-54000)xCTxVT	Var	0,1	int
50	0032	GESAMTE KAPAZITIVE BLINDELEISTUNG	R	(0-54000)xCTxVT	Var	0,1	int
52	0034	GESAMTE SCHEINLEISTUNG	R	(0-54000)xCTxVT	VA	0,1	unsigned int
54	0036	DURCHSCHNITTLICHES INDuktives COS _φ	R	(-1000 - 1000)	-	0,001	int
56	0038	DURCHSCHNITTLICHES KAPazitives COS _φ	R	(-1000 - 1000)	-	0,001	int
58	003A	FREQUENZ	R	(4000 - 7000)	Hz	0,01	unsigned int
60	003C						
62	003E						
64	0040						
66	0042						
68	0044						
70	0046						
72	0048						
74	004A						
76	004C						
78	004E						
80	0050						
82	0052						
84	0054	STATUS DIGITAL-EINGABE	R	-	-	-	-
86	0056						
88	0058	BEZUG WIRKENERGIE-1	R/W	0xFFFFFFFFFFFFFF	Wh	1	long int
90	005A						
92	005C	ABGABE WIRKENERGIE-1	R/W	0xFFFFFFFFFFFFFF	Wh	1	long int
94	005E						
96	0060	INDUKTIVE BLINDENERGIE-1	R/W	0xFFFFFFFFFFFFFF	VArh	1	long int
98	0062						
100	0064	KAPAZITATIVE BLINDENERGIE-1	R/W	0xFFFFFFFFFFFFFF	VArh	1	long int
102	0066						
104	0068	BEZUG WIRKENERGIE-2	R/W	0xFFFFFFFFFFFFFF	Wh	1	long int
106	006A						
108	006C	ABGABE WIRKENERGIE-2	R/W	0xFFFFFFFFFFFFFF	Wh	1	long int
110	006E						
112	0070	INDUKTIVE BLINDENERGIE-2	R/W	0xFFFFFFFFFFFFFF	VArh	1	long int
114	0072						
116	0074	KAPAZITATIVE BLINDENERGIE-2	R/W	0xFFFFFFFFFFFFFF	VArh	1	long int
118	0076	PHASE L1 MIN. SPANNUNG	R/W	(0-3000)xUT	Volt	0,1	unsigned int
120	0078	PHASE L2 MIN. SPANNUNG	R/W	(0-3000)xUT	Volt	0,1	unsigned int
122	007A	PHASE L3 MIN. SPANNUNG	R/W	(0-3000)xUT	Volt	0,1	unsigned int
124	007C	PHASE-PHASE L1-2 MIN. SPANNUNG	R/W	(0-3000)xUT	Volt	0,1	unsigned int
126	007E	PHASE-PHASE L2-3 MIN. SPANNUNG	R/W	(0-3000)xUT	Volt	0,1	unsigned int
128	0080	PHASE-PHASE L3-1 MIN. SPANNUNG	R/W	(0-3000)xUT	Volt	0,1	unsigned int
130	0082	PHASE L1 MIN. STROM	R/W	(0-6000)xCT	Ampere	0,001	unsigned int
132	0084	PHASE L2 MIN. STROM	R/W	(0-6000)xCT	Ampere	0,001	unsigned int
134	0086	PHASE L3 MIN. STROM	R/W	(0-6000)xCT	Ampere	0,001	unsigned int
136	0088	PHASE L1 MIN. WIRKLEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0,1	int
138	008A	PHASE L2 MIN. WIRKLEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0,1	int
140	008C	PHASE L3 MIN. WIRKLEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0,1	int
142	008E	PHASE L1 MIN. BLINDELEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0,1	int
144	0090	PHASE L2 MIN. BLINDELEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0,1	int
146	0092	PHASE L3 MIN. BLINDELEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0,1	int
148	0094	PHASE L1 MIN. SCHEINLEISTUNG	R/W	(0-18000)xCTxVT	VA	0,1	unsigned int
150	0096	PHASE L2 MIN. SCHEINLEISTUNG	R/W	(0-18000)xCTxVT	VA	0,1	unsigned int

NETZANALYSATOR
EPM-07S

MODBUS
REGISTERKARTE

MODBUS-REGISTERKARTE

ADRESSE	ADRESSE (HEX)	REGISTER	R/W	BEREICH	EINHEIT	MULTIPLIKATOR	FORMAT
152	0098	PHASE L3 MIN. SCHEINLEISTUNG	R/W	(0 - 18000)xCTxVT	VA	0,1	unsigned int
154	009A	GESAMT MIN. BEZUG WIRKLEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0,1	int
156	009C	GESAMT MIN. ABGABE WIRKLEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0,1	int
158	009E	GESAMT MIN. BEZUG BLINDELEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0,1	int
160	00A0	GESAMT MIN. ABGABE BLINDELEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0,1	int
162	00A2	GESAMT MIN. SCHEINLEISTUNG	R/W	(0 - 18000)xCTxVT	VA	0,1	unsigned int
164	00A4	PHASE L1 MAX. SPANNUNG	R/W	(0-3000)xUT	Volt	0,1	unsigned int
166	00A6	PHASE L2 MAX. SPANNUNG	R/W	(0-3000)xUT	Volt	0,1	unsigned int
168	00A8	PHASE L3 MAX. SPANNUNG	R/W	(0-3000)xUT	Volt	0,1	unsigned int
170	00AA	PHASE-PHASE L1-2 MAX. SPANNUNG	R/W	(0-5000)xUT	Volt	0,1	unsigned int
172	00AC	PHASE-PHASE L2-3 MAX. SPANNUNG	R/W	(0-5000)xUT	Volt	0,1	unsigned int
174	00AE	PHASE-PHASE L3-1 MAX. SPANNUNG	R/W	(0-5000)xUT	Volt	0,1	unsigned int
176	00B0	PHASE L1 MAX. STROM	R/W	(0-6000)xCT	Ampere	0,001	unsigned int
178	00B2	PHASE L2 MAX. STROM	R/W	(0-6000)xCT	Ampere	0,001	unsigned int
180	00B4	PHASE L3 MAX. STROM	R/W	(0-6000)xCT	Ampere	0,001	unsigned int
182	00B6	PHASE L1 MAX. WIRKLEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0,1	int
184	00B8	PHASE L2 MAX. WIRKLEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0,1	int
186	00BA	PHASE L3 MAX. WIRKLEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0,1	int
188	00BC	PHASE L1 MAX. BLINDELEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0,1	int
190	00BE	PHASE L2 MAX. BLINDELEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0,1	int
192	00C0	PHASE L3 MAX. BLINDELEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0,1	int
194	00C2	PHASE L1 MAX. SCHEINLEISTUNG	R/W	(0 - 18000)xCTxVT	VA	0,1	unsigned int
196	00C4	PHASE L2 MAX. SCHEINLEISTUNG	R/W	(0 - 18000)xCTxVT	VA	0,1	unsigned int
198	00C6	PHASE L3 MAX. SCHEINLEISTUNG	R/W	(0 - 18000)xCTxVT	VA	0,1	unsigned int
200	00C8	GESAMT MAX. BEZUG WIRKLEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0,1	int
202	00CA	GESAMT MAX. ABGABE WIRKLEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0,1	int
204	00CC	GESAMT MAX. BEZUG BLINDELEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0,1	int
206	00CE	GESAMT MAX. ABGABE BLINDELEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0,1	int
208	00D0	GESAMT MAX. SCHEINLEISTUNG	R/W	(0 - 18000)xCTxVT	VA	0,1	unsigned int
210	00D2	PHASE L1 MAX. STROMBEDARF	R/W	(0-6000)xCT	Ampere	0,001	unsigned int
212	00D4	PHASE L2 MAX. STROMBEDARF	R/W	(0-6000)xCT	Ampere	0,001	unsigned int
214	00D6	PHASE L3 MAX. STROMBEDARF	R/W	(0-6000)xCT	Ampere	0,001	unsigned int
216	00D8	PHASE L1 BEZUG MAX. BEDARF WIRKLEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0,1	int
218	00DA	PHASE L2 BEZUG MAX. BEDARF WIRKLEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0,1	int
220	00DC	PHASE L3 BEZUG MAX. BEDARF WIRKLEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0,1	int
222	00DE	PHASE L2 ABGABE MAX. BEDARF WIRKLEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0,1	int
224	00E0	PHASE L3 BEZUG MAX. BEDARF WIRKLEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0,1	int
226	00E2	PHASE L3 ABGABE MAX. BEDARF SCHEINLEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0,1	int
228	00E4	PHASE L1 BEZUG MAX. BEDARF BLINDELEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0,1	int
230	00E6	PHASE L1 ABGABE MAX. BEDARF BLINDELEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0,1	int
232	00E8	PHASE L2 BEZUG MAX. BEDARF BLINDELEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0,1	int
234	00EA	PHASE L3 ABGABE MAX. BEDARF BLINDELEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0,1	int
236	00EC	PHASE L3 BEZUG MAX. BEDARF BLINDELEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0,1	int
238	00EE	PHASE L3 ABGABE MAX. BEDARF BLINDELEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0,1	int
240	00FO	PHASE L1 MAX. BEDARF SCHEINLEISTUNG	R/W	(0 - 18000)xCTxVT	VA	0,1	unsigned int
242	00F2	PHASE L2 MAX. BEDARF SCHEINLEISTUNG	R/W	(0 - 18000)xCTxVT	VA	0,1	unsigned int
244	00F4	PHASE L3 MAX. BEDARF SCHEINLEISTUNG	R/W	(0 - 18000)xCTxVT	VA	0,1	unsigned int
246	00F6	GESAMT BEZUG MAX. BEDARF WIRKLEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0,1	int
248	00F8	GESAMT ABGABE MAX. BEDARF WIRKLEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Watt	0,1	int
250	00FA	GESAMT BEZUG MAX. BEDARF BLINDELEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0,1	int
252	00FC	GESAMT ABGABE MAX. BEDARF BLINDELEISTUNG	R/W	(-18000 - 18000)xCTxVT	Var	0,1	int
254	00FE	GESAMT MAX. BEDARF SCHEINLEISTUNG	R/W	(0 - 18000)xCTxVT	VA	0,1	unsigned int

AUSGANGSIMPULSE 1 - 2
PARAMETEREINSTELLUNG 0-5 : 0: 1 Watt / Impuls
1: 10 Watt / Impuls
2: 100 Watt / Impuls
3: 1 kW / Impuls
4: 10 kW / Impuls
5: 100 kW / Impuls
6: 1 MW / Impuls

IMPULSVERHÄLTNIS 0-6 : 0: Ein (EZ - Energiezähler zählt bei allen Bedingungen)
1: EZ zählt, wenn Digitaleingabe-1 auf 1 eingestellt ist (1 = aktiv)
2: EZ zählt, wenn Digitaleingabe-2 auf 1 eingestellt ist (1 = aktiv)
3: Energiezähler 2 umkehren (zählt, wenn EZ2 nicht gezählt wird)

ENERGIEZÄHLER 2 AUSWAHL 0-3 : 0: Ein (EZ - Energiezähler - zählt bei allen Bedingungen)
1: EZ zählt, wenn Digitaleingabe-1 auf 1 eingestellt ist (1 = aktiv)
2: EZ zählt, wenn Digitaleingabe-2 auf 1 eingestellt ist (1 = aktiv)
3: Energiezähler 1 umkehren (zählt, wenn EZ1 nicht gezählt wird)

BAUDRATE 1-5 : 1: 38400 bps
2: 19200 bps
3: 9600 bps
4: 4800 bps
5: 2400 bps

PARITÄT